


DETAIL A
MAßSTAB 1 : 3



Move door slowly toward the wall till it hits the pin in the ceiling profile. Then measure the gap between wall and vertical door profile.

- Admeasurement < 130mm: Damping path is lost**
- Admeasurement 130 to 135 mm: Ideal installation of system - damping effect exhausted**
- Admeasurement > 135mm: Door doesn't close fully**

Lengersdorf GmbH Äußere Münchner Straße 2 82515 Wolfratshausen		TOLERANZ: Din 2768 mittel	Änderung nur über CAD	22.01.2009										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gezeichnet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>geändert</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Name	Datum	gezeichnet		geändert						Benennung		
Name	Datum													
gezeichnet														
geändert														
MATERIAL:		Zeichnungsnr.		LE- Artikelnummer:										
GEWICHT:		Maßstab:		Seite 2 von 3										
		Lengersdorf GmbH		A4										
		Final check												